

Unterausschuss Merkblätter

Vorsitzender: Dr. Martin Gumbiowski
Stellvertreterin: Dipl.-Ing. Ulrike Mosler

Die 1. Sitzung im UA Merkblätter fand am 7. Januar 2015 am DB Nordbahnhof, Berlin, statt. Hier wurden die beiden Merkblätter DGZfP ISB 02 und ISB 03 den Veränderungen aus der Norm DIN 27201-7 angepasst. In der anschließenden Sondersitzung des FA Bahn am 14. Januar 2015 in Berlin wurden die neuen Entwürfe der Merkblätter diskutiert, verabschiedet und im März 2015 veröffentlicht. Diese sind bei der DGZfP zu erwerben:

- DGZfP ISB 02:2015, Zustand der Eisenbahnfahrzeuge – Verfahren zur Bestätigung der Kompetenz einer ZfP-Prüfstelle nach DIN 27201-7 durch eine dritte Stelle
- DGZfP ISB 03:2015, Zustand der Eisenbahnfahrzeuge – Validierung und Überwachung von mechanisierten bzw. automatisierten Prüfanlagen in ZfP-Prüfstellen

Zusätzlich wurden die unterschiedlichen Wege einer Werkstattanerkennung besprochen. Im VPI-Leitfaden zur ZfP ist eine Zertifizierung nach DIN EN 17065 vorgesehen. Im Regelwerk der DB AG und anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen ist eine Inspektion nach DIN EN 17020 beschrieben. Um die Vergleichbarkeit von Anerkennungen zu gewährleisten, wird die gegenseitige Anerkennung der verschiedenen Wege auf der Basis der Merkblätter DGZfP ISB 02 und ISB 03 zwischen VPI und DB Systemtechnik vereinbart.