

Zusätzliche Hinweise für Mitarbeiter von Fremdfirmen

Allgemein

- S3-Sicherheitsschuhe **müssen** mitgebracht werden!
- An bestimmten Arbeitsplätzen kann das Tragen der vorgeschriebenen Schutzkleidung erforderlich sein.
- Es dürfen nur Tätigkeiten ausgeführt werden, die im Rahmen des zugrunde liegenden Auftrags festgelegt sind. Führen Sie ausschließlich Tätigkeiten aus, die Ihrer Qualifikation entsprechen.

Absturzgefährdung

- Bei Arbeiten in der Höhe oder an absturzgefährdeten Stellen ist das Tragen einer PSA gegen Absturz verpflichtend. Vor jeder Benutzung muss diese durch Sichtprüfung auf Vollständigkeit, ordnungsgemäßen Zustand und einwandfreie Funktion überprüft werden.
- Eine theoretische und praktische Unterweisung für die Benutzung der PSA gegen Absturz muss durch den Arbeitgeber erfolgt sein.
- Das Fremdunternehmen muss eine Gefährdungsbeurteilung vorlegen (Unterstützung bei betriebsspezifischen Gefahren durch die SCHMEES cast Pirna GmbH).

Erlaubnisscheine, Gefahrstoffe

- Holen Sie sich einen Erlaubnisschein für Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen!
- Die Alleinarbeit mit Hubarbeitsbühnen an oder in der Nähe ungeschützter aktiver Teile elektrischer Anlagen sowie der Einstieg in Öfen, Silos, Bunker und Rohrleitungen ist verboten.
- Holen Sie sich einen Erlaubnisschein für Arbeiten mit Zündquellen in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre oder Brandgefahr.
- Holen Sie sich einen Freigabeschein für Arbeiten in elektrotechnischen Anlagen.
- Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Betriebsanweisungen, die Sicherheitsdatenblätter sowie die Technischen Regeln für Gefahrstoffe zu beachten.

Bei sicherheitswidrigem Verhalten eines Mitarbeiters des Fremdunternehmens wird die Arbeit durch die Aufsichtsperson unterbrochen.

Verhalten bei einem Unfall

1. Betreuer und Ersthelfer verständigen, Unfall melden - Ruhe bewahren.



NOTRUF: (0)112
Verwaltung: 03501 5603-0

2. Unfallort absichern und Verletzte versorgen.
3. Erste-Hilfe-Maßnahmen leisten und dokumentieren
4. Krankenwagen und Feuerwehr einweisen

Verhalten bei Gefahr

Beim Ertönen des akustischen Warnsignals bitten wir Sie, Ruhe zu bewahren.

Nutzen Sie die gekennzeichneten Flucht- und Rettungswege und begeben Sie sich zu den Sammelplätzen. Folgen Sie den Anweisungen des Notfallteams.



Verlassen Sie im Notfall das Gebäude über die ausgewiesenen Fluchtwege.



Warten Sie an der Sammelstelle auf weitere Anweisungen.



Bei Verletzungen stehen Erste-Hilfe-Kästen und ausgebildete Ersthelfer zur Verfügung.



Bei schweren Verbrennungen verwenden Sie bitte die Notdusche.



Die Standorte der Handfeuerlöcher sind in den Flucht- und Rettungsplänen gekennzeichnet.

Verhalten bei Krankheitssymptomen

Wir bitten Sie, uns Krankheitssymptome vor Ihrem Besuch mitzuteilen und zum Schutz unserer Mitarbeitenden auf eine persönliche Anwesenheit zu verzichten!

SCHMEES
cast



Sicherheitshinweise für Besucher und Fremdfirmen

Willkommen bei SCHMEES cast.

Ihre Gesundheit und Sicherheit stehen für uns an erster Stelle. Bitte beachten Sie daher die folgenden Sicherheitshinweise. Sie dienen Ihrem Schutz, denn die Missachtung kann Sie und andere Menschen ernsthaft gefährden.

Wir wünschen Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt an unserem Standort.

Ihre SCHMEES cast Pirna GmbH



