

Aktivitäten 2016

Unterausschuss Merkblätter

Vorsitzender: Dr. Martin Gumbiowski
Stellvertreterin: Dipl.-Ing. Ulrike Mosler

Die folgenden Sitzungen wurden durchgeführt:

2. Sitzung, 30.06.2016 und 3. Sitzung, 02.08.2016, jeweils bei der DB Systemtechnik GmbH, Brandenburg-Kirchmöser (jeweils 2 Teilnehmer)

Mit Herausgabe der DIN 27201-7:2014 ist die "Fachlich zuständige Stelle" entfallen. Damit ist die Verantwortung der Überwachung von ZfP-Prüfstellen in der Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen von der "Fachlich zuständigen Stelle" auf die Fahrzeugeigner übergegangen. In Anpassung an die neue Situation wurde eine Zertifizierungsstelle gegründet, die W.S.cert GmbH, welche die Konformität der Tätigkeit einer ZfP-Prüfstelle mit einer Technischen Spezifikation, der NDT Railway, bewertet.

Im Unterausschuss Merkblätter wurde in 2016 die Frage erörtert, inwieweit die Technische Spezifikation NDT Railway mit der DIN 27201-7 sowie der ISB 02 der DGZfP vergleichbar ist. Zusammenfassend ließ sich feststellen, dass die Technische Spezifikation beide Regelwerke abdeckt. Formale Unterschiede tragen den speziellen Anforderungen an eine Zertifizierungsstelle gemäß ISO 17065 Rechnung.