

---

## Normen und Regelwerke UT 2 PA

---

Diese Normen werden während der Schulung zur Anwendung kommen und werden ausschließlich dort zur Verfügung gestellt. Gern können Sie diese auch aus Ihrem eigenen Bestand mitbringen.

### Inhalt

Norm	Beschreibung	Stand
<b>DIN EN ISO 13588</b>	Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Ultraschallprüfung – Anwendung von automatisierter phasengesteuerter Array-Technologie	2019-07
<b>DIN EN ISO 17635</b>	Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Allgemeine Regeln für metallisch Werkstoffe	2017-04
<b>DIN EN ISO 19285</b>	Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Ultraschallprüfung mit Phased-Arrays (PAUT)- Zulässigkeitsgrenzen	2017-12
<b>DIN EN ISO 20601</b>	Zerstörungsfreie Prüfung von Schweißverbindungen – Ultraschallprüfung – Verwendung von automatisierter phasengesteuerter Array-Technologie für dünnwandige Bauteile aus Stahl	2019-04
<b>DIN EN ISO 23243</b>	Zerstörungsfreie Prüfung – Ultraschallprüfung mit Arrays - Terminologie	2021-03